

Rückruf für TOUAREG und CAYENNE

Beitrag von „coala“ vom 11. Mai 2016 um 17:32

Servus zusammen,

gestern auch Post bekommen. Nach eben selbst erfolgter Prüfung mit dem Video-Endoskop ist der Sicherungsring bei meinem Fahrzeug vorhanden und korrekt montiert (siehe Foto, es ist das silberfarbene Teil auf der schwarzen Achse). Das fragliche Teil sitzt auf der Achse des Bremspedals, in Fahrtrichtung gesehen links. Ohne die Fußraumverkleidung zu demontieren sieht man übrigens mit bloßem Auge an die Stelle nicht hin, sie liegt leider auf der blickabgewandten Seite.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Grüße
Robert