

Steuergerät Turbo rechts defekt!

Beitrag von „kentishman“ vom 12. Mai 2016 um 18:17

[Zitat von Janni](#)

Moin, kann man die Teilenummern der Steuergeräte nicht per VCDS auslesen?

also, habe die beiden Kabel miteinander verbunden.. dann lässt er sich nicht starten, innen alle Lampen an incl. Warnleuchten, aber der Motor sagt GAR NICHTS ! trenne ich sie, springt er an ! der Scheibenwischer geht auch nicht, denke die haben ihn nicht richtig angeschlossen !

Da 2 Kabel gekappt worden sind, kommt folgende Fehlermeldung !

kann also die Teilenummer nicht erfassen weil keine Kommunikation !

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-AYH1.clb

Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: [Blockierte Grafik: [resource://82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A/data/call skype logo.png](resource://82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A/data/call_skype_logo.png)]028 101 148 1

Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGM[®]6189

Codierung: 0010575

Betriebsnr.: WSC 04997 002 1048576

VCID: 4FAB0567DD5FFE66527-5072

1 Fehler gefunden:

19791 - Steuergerät 1 für Turbolader

P3335 - 000 - fehlende Botschaft

Freeze Frame:

Drehzahl: 588 /min

Drehmoment: 79.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Last: 0.0 %

Binärwert: 00000000

Binärwert: 00000000

Druck: 958.8 mbar

Druck: 948.6 mbar

Readiness: 0 0 X X X

[IMG 20160512 163556.jpg](#)

[IMG 20160512 163551.jpg](#)