

# Rückruf für TOUAREG und CAYENNE

**Beitrag von „coala“ vom 15. Mai 2016 um 17:23**

Servus Erik,

es geht laut Werkstattanweisung darum, das Vorhandensein und den korrekten Sitz des Sicherungsringes zu kontrollieren. Das entsprechende Dokument konnte ich im Original in Augenschein nehmen. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass es die Kundeninformation an Vollständigkeit missen lässt. Laut meinem Freundlichen hat bislang (glücklicherweise) noch bei keinem Fahrzeug dieses Teil gefehlt.

Und ja, es ist richtig, dass diese Komponente vormontiert eingebaut wird. Einen Materialfehler halte ich für unwahrscheinlich, da weder eine Prüfung der Nut notwendig ist, noch der Sicherungsring "pauschal" ersetzt wird - wenn er denn da ist.

Grüße  
Robert