

# Touareg 2 Kühlwasser 130°C

**Beitrag von „Silberkorn“ vom 16. Mai 2016 um 19:46**

Das klingt mir sehr nach einem el. Kontaktproblem oder kaputten Fühler.  
Fehlerspeicher mal ausgelesen?

Gruß

Alex