

RDK-Sensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „Scotty1“ vom 21. Mai 2016 um 21:54

Hallo! hatte mir im freien Handel neue RDK-Sensoren besorgt. Blöder Weise befindet sich mein Dicker jetzt ständig im Lernmodus, aber nichts passiert. Hab seit ein paar Tagen auch VCDS. Wenn ich in die Messwertblöcke schaue, wird aber kein einziger Sensor erkannt. Woran könnte das liegen? Bzw. wie kann ich dieses Problem lösen?