

RDK-Sensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „coala“ vom 22. Mai 2016 um 01:23

Servus,

wenn das universelle Sensoren sind, dann müssen die erst via Programmierer an den Fahrzeugtyp angepasst werden. Was sind das denn für Dinger?

Grüße
Robert