

RDK-Sensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „Scotty1“ vom 22. Mai 2016 um 09:38

Noch ein kurzes Update: 2 Versuche den Lernprozess erfolgreich zu beenden, sind fehlgeschlagen. Es folgt nach gut 15km die Meldung einer Systemstörung. Anbei mal der Auszug vom FS und den Messwertblöcken.

<http://pic100.picturetrail.com/VOL1036/391158...8/412520091.jpg>

<http://pic100.picturetrail.com/VOL1036/391158...8/412520105.jpg>

<http://pic100.picturetrail.com/VOL1036/391158...8/412520104.jpg>

<http://pic100.picturetrail.com/VOL1036/391158...8/412520103.jpg>

<http://pic100.picturetrail.com/VOL1036/391158...8/412520098.jpg>