

# Touareg 2 Kühlwasser 130°C

**Beitrag von „Tracer“ vom 23. Mai 2016 um 12:43**

Hallo, so nun das Update

nach der nun getauschten Zylinderkopfdichtung die völlig ohne Erfolg war waren alle völlig Ratlos.

VW hat nun auf ein defektes Heizventil seine Suche ausweiten wollen.

Ich habe daraufhin gedrängt, dass ein Softwareupdate durchgeführt wird, da ich hier einen Hinweis über BMW erhalten habe.

Nach einem völligen Neuaufspielen der Software schein nun endlich alles wieder zu funktionieren.

Heute Abend hole ich den Wagen ab und dann werden wir sehen wie es weitergeht.

Vor Allem wer muss nun die unnützen Arbeiten bezahlen?!