

Motor undicht Touareg Bj 2011 / 75.000 km

Beitrag von „Goka“ vom 26. Mai 2016 um 08:14

Hallo Zusammen,

ist es denn tatsächlich die Ölwanne? Es gibt das bekannte Problem beim 2011er V6TDI, dass zwischen Motor und Getriebe etwas Motoröl austritt. Zeigt sich an der tiefsten Stelle des Getriebes.

Hatte und habe ich auch. Das Kann so bleiben, es sind einige Tropfen im Jahr.

Gruß Volker