

# Touareg 2 Kühlwasser 130°C

**Beitrag von „Tracer“ vom 28. Mai 2016 um 09:12**

Update Nummer 2

Da ich einige Tage warten musste, um eine ausgedehnte Probefahrt machen zu können, hat es etwas gedauert. Leider ist der Fehler wieder erneut aufgetreten doch etwas in einer abgewandelten Form, nun zeigt die Temperaturanzeige das typische Thermostat Problemverhalten.

Auch der Mechaniker hat das nun auch eingesehen und der Thermostat wurde samt Gehäuse getauscht. Siehe da, das Problem ist nun behoben. Leider kann man hier den Thermostat nur mit dem Ölfilter Gehäuse gemeinsam tauschen Teile kosten ca 200 € plus Einbau.

Jetzt beginnt die große Diskussion über die Gesamtkosten! Über die Anwalt Hotline unserer Rechtsschutzversicherung haben wir erfahren, dass nur die Arbeiten zu bezahlen sind, die auch zur Fehlerbehebung geführt haben. Gibt es hier bei euch ähnliche Erfahrungen, wie sollte ich mich verhalten?

Der Rechtsschutz rät uns von einem Kulanzantrag ab da dadurch eine gewisse Anerkennung der Kosten stattfinden würde.

Somit müsste ich eigentlich die Kosten für die Zylinderkopfdichtung tauschen ebenfalls nicht bezahlen ebenfalls für das Software-Update, wahrscheinlich die Kosten für die Suche aber schon.

Bin auf eure Hilfe angewiesen und freue mich auf Antworten.