

# **V8 tdi brummen bei 1400 bis 1800 Umin**

**Beitrag von „Tracer“ vom 28. Mai 2016 um 09:21**

Hallo

Hört sich ganz nach einer Körperschall Resonanz an.

Es sollte überprüft werden, ob noch alle Schwingungstilger, die evtl. am Antrieb oder Abgasanlage sind vorhanden und fest sind. Auch alle Aufhängungsgummi der Abgasanlage sollten gecheckt werden.

Wenn da alles i.O. ist muss man das Problem besser spezifizieren.

Leerlauf oder Teillast, evtl unter Last?

Geschwindigkeit?

...