

Xenon geht während der Fahrt aus

Beitrag von „Touareg R5 2,5l“ vom 29. Mai 2016 um 20:13

Hi TF Freunde, danke für die Hilfe es lag wohl an den Brennern, da ich diese gewechselt habe und jetzt alles wieder gut ist.

Schön abend und weiterhin gute fahrt😉

Gruß Ringo