

# V10 7L, DPF Partikelfilter Fehlfunktion, Motorsymbol/ Dauerbing, Differenzdrucksensor

Beitrag von „v10brummer“ vom 30. Mai 2016 um 11:04

Wow. Mir sagen die Werte ja nix 😊

Deine Vermutung würde zu dem alten Fehler passen. Wundert mich nur, dass der fehlerhafte Differenzdrucksensor nicht auch separat angezeigt wird...

Vermutlich kann er ohne Sensor einfach nicht regenerieren und daher die nicht löschbare Fehlermeldung.

Anbei noch mal Fotos der Messwerkblöcke während der letzten Fahrt, bei der dann der Fehler aufgetaucht ist...

[block\\_78.jpegblock\\_75.jpegblock\\_74.jpegblock\\_73\\_b.jpegblock\\_73\\_a.jpegblock\\_71.jpegblock\\_78.jpegblock\\_75.jpegblock\\_74.jpegblock\\_73\\_b.jpegblock\\_73\\_a.jpegblock\\_71.jpeg](#)