

Frischlucht-/Umluftklappe Gestänge bzw. Gelenk defekt

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 31. Mai 2016 um 13:06

Hallo,

ist zwar schon eine Weile vorüber mit dem Beitrag.....aber ich hab halt mal die Suchfunktion benutzt 😊

War das Zufall, das Du das gemerkt hast oder ist das Teil Dir vor die Füße gefallen ?

Ich hab folgendes Problem:

(4 Zonen Klima Touareg 7L Bj 2008)

In der Mittelkonsole über den Radio gibt es 2 Luftausströmer. Einen für den Fahrer, den anderen für den Beifahrer.

Wenn ich die Klimaanlage einschaltet habe, dann wird es überall kühl, nur dieser Luftausströmer für die Beifahrerseite kühlt überhaupt nicht.

Deswegen stellt sich mir die Frage, ob das Teil vielleicht auch bei mir defekt ist. Bevor ich da jetzt herumschraube, frage ich Euch erstmal.

Im Fehlerspeicher steht:

Klimaregelung-Climatronic

Fehler 01596

-Stellmotor Frischluft- und Zirkulationsklappe

-Fehlerhafte oder keine Grundeinstellung/Anpassung

-Permanent

Wer kann helfen ?

Gruß