

# **Frischluff-/Umluftklappe Gestänge bzw. Gelenk defekt**

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 31. Mai 2016 um 23:41**

Hallo BigOne,

danke für Deine Rückmeldung.

Ich hab es gerade nochmal getestet.

Es kommt mir so vor, als ist es doch die komplette Beifahrerseite (also Luftausströmer-Fußraum, -rechte Seite zum Fenster und Mittelkonsole rechte Seite, wie auf Bild).

Bei mir steht der Fehlercode 01596, könnte ja gleicher Fehler (V159) wie bei Dir sein ?

Wo muss ich da genau ran, kommt man da auch einfacher hin, als das halbe Auto zu zerlegen ?

Danke