

Ton Aussetzer RNS 850 / fahren ohne Navigationsrechner

Beitrag von „udow“ vom 1. Juni 2016 um 13:18

Hallo zusammen,

ich bin ganz neu hier und möchte mich kurz vorstellen.

Ich heiße Udo und fahre seit 6 Wochen einen Touareg 3,0 TDI aus 2012 mit 60tkm.
Das Auto habe ich bei einem Händler gekauft, welcher aber nicht zu der VW-Gruppe gehört.

Jetzt habe ich mit meinem RNS850 folgendes Problem:

- Wiedergabe SD/CD/HDD nur auf dem rechten Kanal
- Wiedergabe Radio auch nur rechts, allerdings verstummt das Radio alle zwei Sekunden für eine Sekunde. (Display bleibt an)
- Traffic Aufnahmen werden auch nur einkanalig wiedergegeben, allerdings ohne Unterbrechungen.
- Navi-Ansagen laufen auf allen Lautsprechern und auch ohne irgendwelche Unterbrechungen.

Ich war dann beim 😊 und habe das Ganze mal begutachten lassen.....Es hieß da müsste ein Update aufs Gerät.

Die nächste Information war dass die Kommunikation zum Navigationsrechner nicht möglich ist und ein Austausch der Navigationseinheit im Handschuhfach nötig ist.

Jetzt will mein Händler, bei dem ich den Touareg gekauft habe (nicht VW), das Gerät reparieren lassen.

Es muss also für eine Woche ausgebaut werden. Das der Bildschirm dunkel bleibt ist mir klar.
Damit habe ich generell ja kein Problem, mir stellt sich nur die Frage ob Tacho usw. ohne den Navigationsrechner noch etwas Anzeigen. (Stichwort Most Bus usw.)

Grüße!

Udo