

Touareg II geht nicht mehr aus!!!

Beitrag von „Sittingbull“ vom 7. Juni 2016 um 07:39

[Zitat von Celi78](#)

So, hier endlich die Lösung des Rätsels: es soll wohl am Motorsteuergerät liegen. Einige Modelle haben wohl ne fehlerhafte Software drauf; d.h. es werden falsche Signale ausgesendet und es entsteht ein Dauerplus... Angeblich ist das Problem bei VW bekannt und kann durch aufspielen neuer software behoben werden. Warum gab es da nie eine Rückrufaktion??? Bin mal gespannt ob VW Kulanz gewährt..

Hallo Celi78,

vielen Dank für die Rückmeldung - das könnte auch ein Ansatz für mein Problem mit dem Lenkradschloss sein, was der 😊 bisher nicht nachvollziehen und somit reparieren konnte/wollte 🙏

Grüße von Stephan 🤖