

Motorschaden V6 tdi BKS?

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 7. Juni 2016 um 19:22

Hallo

Verdacht auf Düsen Schaden auf Nr.: 4

Kompression messen

Sofern abweichend --> Verdacht auf durchgebrannten Kolbenboden --> deshalb möglicherweise auch die 10 Liter Öl

Somit müsste er aber auch auf nur 5 Töpfen laufen ...

Wenn dem wirklich so ist, dann ist der DPF zu gesetzt ist eine Folge des unverbrannten Diesels und des Ölnebels der durch den Kolbenboden in den Abgas Trakt gelangt.

Ursache könnte evt. das Thema "Metall Späne im CR System sein"...

SG