

Brauche eure Hilfe

Beitrag von „Yam430“ vom 8. Juni 2016 um 13:02

Hallo Touareg Freunde,

Die Batterien sind eingetroffen, werden heute Abend eingebaut.

Habe gestern die Räder abgebaut Rathausverkleidungen ausgebaut, und die Abläufe der Wasserkästen kontrolliert. Schläuche sind bei mir nicht mehr drin.

Aber circa 3 cm große Löcher, Laub war dort nicht drin.

Die Abläufe waren schön sauber.

Den Ablauf der Klimaanlage auf der Beifahrerseite habe ich auch gleich kontrolliert alles sauber kein Wasser drin.

Gibt es vielleicht noch einen anderen Ablauf der Klimaanlage???

Weiß jemand wo die Abläufe des Schiebedachs sitzen und wie viele Abläufe es gibt???. Die werde ich dann heute Abend reinigen und die Abläufe der Klapper auch.

Weiß jemand ob bei meinem Modell Baujahr 2008 auch das Problem mit der Laser Schweiß naht besteht (im Bereich der Frontscheibe)