

Brauche eure Hilfe

Beitrag von „Yam430“ vom 9. Juni 2016 um 19:43

Hallo Touareg Freunde,

die neuen AGM Batterien sind eingebaut.

Der Wagen läuft immer noch nicht, ich vermute es gibt ein Problem mit der Spannungsversorgung der Klemme 15.

Wenn ich das Relais unter dem Sitz (Spannungsversorgung klemme 15) ausbaue und den Motor starte, bleiben alle Fehler genau so als ob das Relais eingebaut ist.

Die Sicherung und das Relais unter dem Sitz habe ich schon überprüft, hat von euch noch jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte???

Hat vielleicht jemand von euch einen Schaltplan damit ich die Klemme 15 verfolgen kann.

Grüße Uwe