

# **Erst Fensterheber Fahrerseite, dann Probleme mit Zentralverriegelung**

**Beitrag von „airbornetreg“ vom 10. Juni 2016 um 10:11**

Lt. Werkstatt ist der Stecker in der Fahrertür korridiert. Kabelbaum muss ausgetauscht werden. Vermutlich eine Folge des Wassers (siehe meinen Beitrag "Wasserrauschen" vom Dezember 15).