

Info Kettenspanner V6 TDI

Beitrag von „coala“ vom 10. Juni 2016 um 15:01

Servus zusammen,

mein seinerzeit nagelneuer V6 TDI (Facelift, 11/2014) klapperte von Anfang an - je nach Tageslaune - mal kaum bis gar nicht, dann aber im schlechtesten Fall auch mal noch nach ein paar hundert Metern Fahrstrecke(!). Ich kenne das Geräusch eigentlich in unterschiedlicher Ausprägung von den letzten drei Touareg 7P. Es hängt aber wohl enorm viel von den Umgebungsbedingungen ab, sprich, wie lange das Fahrzeug abgestellt war bevor der nächste Motorstart erfolgt, wie warm es ist usw. Ein genaues Schema konnte ich da nie ausmachen, die "Klapper-Vorzugslaune" befindet sich aber irgendwo in einem einstelligem Stundenbereich, meist wenn man am gleichen Tag nochmal fährt - oder des Abends "etwas" später heimgekommen ist und trotzdem frühmorgens tapfer arbeiten geht 😞 Reproduzieren ist schwierig, beim Händler tackert natürlich tagelang nichts. Auch mein jetziges Fahrzeug klappert ab und an mal nach dem Start, wenn auch ziemlich selten. Schön ist das nicht, der ein oder andere Passant schaut da schon mal komisch, aber irgendwie scheint dieses Feature schon ab Werk eingebaut.

Grüße
Robert