

# Brauche eure Hilfe

**Beitrag von „Yam430“ vom 16. Juni 2016 um 19:10**

Hallo Ingo,

habe mittlerweile eine Lösung gefunden.

1. Habe beide Batterien erneuert zweimal 100 A AGM.

2. Kabelbruch in der Steuerleitung für das Relais Klemme 15 unter dem Fahrersitz (Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung) die Steuergeräte wurden nicht mit Strom versorgt. Das Kabel findest du im Kabelbaum von der Batterie zum Armaturenbrett. Dort gibt es eine Ansatzstelle die sich aufgelöst hat.

Habe das Kabel neu verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert Kabelbaum wieder eingepackt und meine Fehler waren behoben.

3. Der Wassereinbruch kam vom Schiebedach dort saß der rechte Schiebedach Ablauf zu.

Noch mal vielen Dank an alle im Forum die mich unterstützt haben  
Dir wünsche ich viel Erfolg bei der Suche

Grüße Uwe