

Grüner Fleck Fahrerseite Radkasten - Klima undicht ??

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 17. Juni 2016 um 22:09

Hallo Leute,

Hab erst vor 4 Wochen Kühflüssigkeit auffüllen lassen und jetzt seh ich zufällig diesen grünen Fleck auf Bild A.

Hab mein Rad an der Fahrerseite vorne abgenommen um das ganze Dilemma zu erkennen. Die Radkasteninnen-Abdeckung hab ich auch weg geschraubt.

Aber irgendwie, weiss ich immer noch nicht 100% genau wo das herkommen soll....

Da es so grünlich ist, geh ich auf jedenfalls von Klimakühflüssigkeit aus, oder ?
Schade, dass meine Werkstatt (meines Vertrauens) gerade im Urlaub ist 😞

Kennt jemand von Euch auf der Fahrerseite eine Stelle, die eventuell bekannt dafür ist, das etwas undicht wird ? Oder hat das jemand von euch auch gehabt ?

Ist ein BJ 2008 Touareg 3.0 V6 TDI.

Oder kennt jemand ne Werkstatt im Großraum Nürnberg, der Samstag mal drüber schauen kann ?

Gruß