

# Grüner Fleck Fahrerseite Radkasten - Klima undicht ??

**Beitrag von „coala“ vom 18. Juni 2016 um 06:45**

Servus,

tippe eher auf Motorkühlmittel. Kältemittel aus der Klimaanlage wird beim Austritt gasförmig und hinterlässt nicht solche Flecken 😊 Also entweder was daneben geschüttet, oder es besteht eine Undichtigkeit an der Verrohrung des Zuheizers, der sitzt hinter der Radhausschale auf der Fahrerseite.

Grüße  
Robert