

# **Grüner Fleck Fahrerseite Radkasten - Klima undicht ??**

**Beitrag von „Weißzuwenig“ vom 18. Juni 2016 um 22:35**

Kühler - wäre Motorkühler - wie schon unten beschrieben, Flüssigkeit wäre rot.

Klimaanlage: Kondensator, ist vorderhalb des Kühlers angebracht. Flüssigkeit normalerweise nicht sichtbar, evtl. nur das beigemischte Öl, wie du schon vermutet hast.

Wenn die Klimaanlage neu befüllt wird, wird normaler Weise zuerst die Anlage entleert, die abgesaugte Restflüssigkeit aufbereitet/getrocknet, die Anlage zwischenzeitlich evakuiert (hier sollte eine Undichtheit auffallen) und nachher Dein altes Zeug, ergänzt mit erforderlicher Menge Neuer Flüssigkeit wieder in die Anlage gepumpt.

Gruß