

Grüner Fleck Fahrerseite Radkasten - Klima undicht ??

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 19. Juni 2016 um 10:26

Hallo Weißzuwenig,

ich glaube die Klimaanlage liegt irgendwie auf den trockenem.

Wenn das da irgendwo im Radhaus-Kasten undicht ist, dann dehnt sich das Gas ja nach allen Seiten,

dazu kommt auch noch evtl. Fahrtwind etc. Die Gas-Öl Verbindung setzt sich da irgendwo fest und fängt das Tropfen an.

Das ist auch das einzige was ich eben erkennen kann, einen Tropfen 😊 ,

leider sind da sind massenweise Alurohre und Gummischläuche (auch Richtung Standheizung) die das ganze erschweren.

Da meine Klima jetzt gar nicht mehr kühlt, wird auch fast kein Kühlmittel mehr drin sein.

Dann seh ich sowieso nicht mehr wo das raus kommt 😞

Naja, ich werde es morgen mal irgendwo in die Werkstatt bringen.

Vielleicht kann man da was abdichten bzw. etwas Kühlmittel nachfüllen und schauen wo es zischt :

Gruß