

# Grüner Fleck Fahrerseite Radkasten - Klima undicht ??

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 19. Juni 2016 um 19:17**

Ja, rotes Kühlwasser.

Hab vorhin mal VAG COM angeschlossen und jetzt ist der Fehler ersichtlich.  
"Klima meldet Unterdruck"

Das ganze Zeug ist jetzt innerhalb von 5-6 Tagen (nach Neufüllung) wieder in der Luft verfliegen....dann hab ich jetzt die Sicherheit.

Werde das morgen mal in einer Werkstatt überprüfen lassen,  
ich hab bis jetzt leider keinen Schwachpunkt gefunden.

Leider hab ich auch nicht die entsprechenden Mittel um das richtig abzusuchen..

Gruß