

Erst Fensterheber Fahrerseite, dann Probleme mit Zentralverriegelung

Beitrag von „airbornetreg“ vom 23. Juni 2016 um 09:18

[Zitat von airbornetreg](#)

Lt. Werkstatt ist der Stecker in der Fahrtür korrodiert. Kabelbaum muss ausgetauscht werden. Vermutlich eine Folge des Wassers (siehe meinen Beitrag "Wasserrauschen" vom Dezember 15).

Kosten: 398.- netto.