

# **RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!**

**Beitrag von „Nokia6681“ vom 23. Juni 2016 um 23:23**

Mit diesem Fix soll es ja so manche Probleme geben was ich so lese, gibt es denn eine Lösung wo die Kamera wieder funktioniert ohne diesen Fix ? wenn ja welche Version sollte man aufspielen ? Oder gibt es eine fertige 5238 mit integriertem Fix für das Problem ?

oder sollte man wieder zurück zu einer 27xx oder was auch immer um das Problem zu beheben ? Oder weis der freundliche da etwas mehr drüber was man machen kann bei diesem Problem denn an der Codierung liegt es anscheinend nicht sondern an dem Treiber für die Kamera denn mit dem Fix wird doch das Kamerateil wieder auf die Version 2100 oder so zurück gesetzt.

Ich bin da ja jetzt auch nicht der Experte dafür, aber wenn VW z.b selber einem Kunden diesen Update macht und der Kunde danach reklamiert was machen die denn dann ??? Ich kann mir nicht vorstellen dass die dann das Gerät austauschen und wieder eines einbauen mit uralter Firmware, oder vielleicht doch ?

Mich würde auch ein mal interessieren welche Firmware Version es gewesen ist die den Bootfehler hatte also nur noch Bootlogo und dann immer wieder von vorne angelaufen aber nicht gestartet hat , weis hier wer welche Version das gewesen ist .

Wie sieht es denn mit der letzten Version für nicht C14 Geräte aus , das müsste die 5274 gewesen sein , gibt es hier auch den Bug mit der RFK ??

Ja ich weis, wieder viele Fragen , aber irgend wie muss man das Problem doch lösen können ohne irgend welche alte Versionstreiber die andere Sachen kaputt machen.