

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Nokia6681“ vom 24. Juni 2016 um 15:17

ja das kann sein dass da eine 1xxx drauf war weis ich aber nicht , ich habe gestern ein Angebot im Netz gesehen, ganz genau dieses Gerät mit FW 1202 drauf nur diese finde ich nirgend wo im netz. Die 1300 habe ich mir bereits geladen ist aber auch wieder eine modifizierte denke mit VIM und DVD TV Freischaltung was nichts machen würde.

Ja die beim freundlichen, die kann man nicht fragen weil die selber nix wissen oder wissen wollen.

Ich werde jetzt erst mal den FIX versuchen und wenn das nichts hilft dann entweder eine 1200 oder die 1300 da wieder drauf bügeln

Dieses Kamera Problem ist anscheinend nur beim T , zumindest hab ich bislang nichts von anderen Fahrzeugen lesen können.