

Grüner Fleck Fahrerseite Radkasten - Klima undicht ??

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 27. Juni 2016 um 17:27

Hallo,

für alle die es noch interessiert 😞

Der Kältemittelschlauch 7L6820722 F ist undicht und zwar genau an der Stelle wo er am Rahmen (mit der Doppelschelle) des Autos befestigt ist. Im Anhang ist das die Nummer 6.

Bei ETKA im Schaubild ist es die Nummer 14 (Kältemittelschlauch für Fahrzeuge mit elektronisch geregelter Klimaanlage und zweiten Verdampfer).
--> Kältemittelschlauch geht von Fahrerseite vorne unter Radhausabdeckung nach hinten zum 2ten Verdampfer wegen 4- Zonen Klima)

Aber jetzt kommt´s !!!

Dieses Teil gibt es nicht mehr bei Volkswagen bzw ist auf unbestimmte Zeit nicht mehr lieferbar.

Super, Auto steht in der Werkstatt, Teil wurde bestellt und 3 Tage später kam die Nachricht.

Ich hab überall danach gesucht, in der Bucht, im Ausland, bei Classicparts etc...nirgends ist das Teil zu finden, egal ob Gebraucht oder Neu.

Ein Gebrauchtteilehändler hat mir diese Teilenummer schon durchs Telefon gesungen, da nahm ich nur die Wörter "Klimaleitung" und "Touareg" in den Mund.

Er sagte auch, dass man keine Chance hat, dies zur Zeit zu bekommen.

Er hat die letzten 3 Monate 4 davon (gebraucht) verkauft, aber leider zur Zeit keinen schlachtbaren Touareg mehr vor Ort.

Bei einem Auto das mal knapp 80000 € gekostet hat ?
Vielleicht hat von Euch jemand ein Quelle oder einen Tipp.

Bin für jede Hilfe dankbar, komme aus der Nürnberger Gegend.

gruß

Peter