

Das ganze TII beim Kaltstart wackelt, aber nur 10 Sekunden

Beitrag von „Blaz4net“ vom 5. Juli 2016 um 00:41

Hallo Touareg freunde!

Ich habe einen Touareg Baujahr 2012 (245hp) mit 130t km. Er läuft sehr gut und ich bin mit ihm auch sehr zufrieden.

Lätzte Tage habe ich aber ein Problem bemerkt das bis jetzt klein ist.

Beim Kaltstart(erste 10 sekunden) habe ich bemerkt die Vibrationen. Das ganze Auto wackelt. Auch Motor läuft etwas uneben(unsicher). Es ist egal ob die Getriebe in P, D oder R ist. Für N weiss ich noch nicht. Dann die Drehzahlen reduzieren auf normal und es ist dann alles in Ordnung.

Es passiert weniger oder gar nicht, am Morgen wenn ca. 15 Grad ist und es passiert sicher Nachmittag wenn Raumluft ca. mehr als 22 Grad ist.

Hat jemand eine Idee, was nicht in Ordnung sein konnte?

Viellen dank für ihre Meinungen.