

Knarzen an den Luftdüsen Beifahrerseite / Ausbau der kompletten Einheit

Beitrag von „Nacht“ vom 5. Juli 2016 um 09:39

Servus Zusammen,

ich habe einen TII Bj. 12/2013 ohne Luftfahrwerk.

Auf der Beifahrerseite knarzt beim Fahren der rechte äussere Luftaustritt auf dem Armaturenbrett.

Am Anfang war es nur ganz wenig. Nach Ende der Garantie und vor allem seitdem die Werkstatt das mit Filz unterlegt hat, knarzt es nach kurzer Zeit wieder mehr!

Dieses Problem möchte ich nun selbst in den Griff bekommen und darum meine Frage:

Wie baut man die komplette Einheit mit den zwei Luftdüsen vom Armaturenbrett der Beifahrerseite aus?

Ich habe das einfache Alu-Dekor drauf.

Viele Grüße,

Nacht