

# Extrem schlechtes Fahrwerksverhalten

Beitrag von „amadeus0511“ vom 5. Juli 2016 um 19:15

[Zitat von amadeus0511](#)

Hallo zusammen,  
bin zum erstenmal aktiv im Forum.  
also entschuldigt, wenn ich mich manchmal nicht richtig verständlich mache.  
Das angesprochene Problem habe ich auch. Ich habe im März einen neuen Kompressor für die die luftfederung bekommen und seit dem holpert mein Auto nur noch über jeden Bodenwelle. Vor dem Tausch war es wirklich eine Senfte für die Straße.  
Mein VW Händler sagt , alles ist wäre in Ordnung und der Fehlerspeicher zeigt nichts an.  
Es macht kein Spaß mehr.  
Kommt zufällig jemand aus dem Raum Kassel?  
Wenn ja, könnten wir uns mal treffen, damit ich mal einen anderen Touareg fahren kann.....zum Vergleich.  
Vielleicht liegt es ja an mir, was aber nicht sein kann.  
vielen Dank schon mal.  
touareg P7 V6 TDI 245 PS. Reifen 235

Alles anzeigen

Ach noch etwas.  
vor dem Austausch des Kompressors machten sich die Umstellungen Sport Normal und Comfort wie folgt bemerkbar.  
Bei jeder Einstellung senkte sich oder bebte sich das Fahrwerk.  
Seit dem Austausch bemerkt man das heben oder senken nur noch bei Sport und Normal.  
der VW Händler sagt das sich das Fahrwerk nur in Sport oder normal hebt oder senkt. Bei Comfort ändert sich nur der Dämpfer.  
ist das richtig so? Ich kann mich doch nicht fast drei Jahre geirrt haben.