

Luftfahrwerk mit VCDS programmieren

Beitrag von „windstar“ vom 7. Juli 2016 um 13:54

Ich habe selber verbaut.

War der Adapter mit dabei oder hast Du direkt verkabelt?

Wenn Dein Modul in Ordnung ist dann denke ich dass der Vorbesitzer es mit der Einstellung übertrieben hat und das Modul zu tief hinunter fährt.

Wenn ich mich recht erinnere entsprechen eine Umdrehung im Uhrzeigersinn 2mm tiefer.

Nach dem Verstellen muss das Auto mit dem Bedienschalter rauf und runter gefahren werden erst dann wird die Änderung wirksam.

Dazu müssen die Türen geschlossen sein.

Also erst Mal raus mit der Verstellerschraube nach links so weit es geht oben dass sie rausfällt und dann testen wie oben beschrieben.

Wenn das geht kann man schrittweise wieder tiefer gehen.