

weiß blauer Rauch nach Startvorgang

Beitrag von „darkdiver“ vom 9. Juli 2016 um 10:58

Weisser Raucher oder auch leicht blauer sieht nach Wasser aus, Zylinderkopfdichtung?

Gruss

Eric