

# weiß blauer Rauch nach Startvorgang

Beitrag von „Amel\_B“ vom 9. Juli 2016 um 11:16

[Zitat von darkdiver](#)

Weisser Raucher oder auch leicht blauer sieht nach Wasser aus, Zylinderkopfdichtung?

Gruss

Eric

Zum Glück nicht. Wie anfangs geschrieben, kein Wasserverbrauch und kein vermischen. Ich habe in den ganzen 9 Monaten aber nicht einen Tropfen Wasser nachfüllen müssen.