

Fahrzeug spinnt bei zu grosser Hitze

Beitrag von „Husko“ vom 11. Juli 2016 um 22:50

Hallo zusammen,

jedes Mal wenn mein Dicker für längere Zeit in der Sonne steht, geht das Ding nicht mehr. Man muss gegen einen Widerstand losfahren, fühlt sich an als wäre die Bremse nicht offen. Habe aber keinerlei Geruch etc.

Stellt man das Fahrzeug dann in den Schatten, ist der Spuk nach 20-30 Minuten wieder vorbei. Ab und zu tritt ein ähnlicher Effekt auch untern Fahren aus: Fahrzeug wird kurzzeitig abgebremst, danach blinkt das Glühkerzenlämpchen, die Lampe für den Tempomat brennt dauerhaft. Dieser lässt sich auch nicht mehr bedienen. Im Leerlauf dreht er dann leicht erhöht auf 1000.

Mache ich den Motor aus, ist der Spuk vorbei. War schon 2 x in der Werkstatt, kein Befund. Kein Fehler im Fehlerspeicher. Fehler konnte auch nicht reproduziert werden.

Bin kein Schrauber, also sorry für die etwas stümperhafte Beschreibung. Vlt. hat ja mal jemand was ähnliches gehabt , würde mich über jedes Feedback sehr freuen.

Danke, Husko