

# **Schiebedach undicht - Wasser aus den Leseleuchten / Brillenfach**

**Beitrag von „Elle“ vom 14. Juli 2016 um 09:46**

Hallo zusammen,

ich habe ebenfalls das Problem mit dem "Wassereinbruch" neben der Leseleuchte.

An meinem Touareg Bj 10/2009 wurde ohne Erfolg die Schiebedachdichtung gewechselt. Es wurde letztes Jahr eine neue Frontscheibe verbaut. Er war aber vorher auch schon undicht.

Wie viele Wasserabläufe gibt es eigentlich? Die beiden in den Ecken im vorderen Bereich des Schiebedachs und die zwei bei den Heckklappen Scharnieren wenn ich spüle läuft das Wasser sofort unterm Wagen aus. Auf nachfrage beim Händler hieß es die bereits in anderen Foren beschriebene Nacharbeit der Schienen trifft bei meinem Bj nicht zu.

HILFE!!!