

# Spurwechselassistent "Side Scan"

Beitrag von „michael197100“ vom 15. Juli 2016 um 16:24

hallo, mein touareg 2 hat leider nun den fehler warnleuchte spurwechselassistent außenspiegel fahrerseite unterbrechung / kurzschluß nach plus .kann hier jemand etwas damit anfangen und mir sagen wie es zu reparieren ist.

danke