

# Spurwechselassistent "Side Scan"

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 15. Juli 2016 um 16:28**

Hallo,  
ich vermute, dass sich ein Sensor hinten verabschiedet hat.  
Hattest Du einen Parkrempler?  
Die genaue Fehlerquelle kann sich nur ausgelesen werden.

Gruß

Hannes