

# **Defekte Klimaanlage/Lüftung**

**Beitrag von „Hartl“ vom 17. Juli 2016 um 22:08**

Die Absicherung könnte die Nr. 55 sein, aber dann würde sich der Lüfter gar nicht mehr drehen.

Wie schon geschrieben könnte der Vorwiderstand für den Lüftermotor defekt sein.  
Bei meinem V10 ist dieser hinter dem Handschuhfach.