

# **afs ohne funktion - 02233 leistungsmodul kein signal touareg und mehr**

**Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 18. Juli 2016 um 15:21**

Hatte mal ein ähnliches Problem.

Bei mir war der Kontakt zwischen Scheinwerfer und Kabel (Halterung des Scheinwerfers) nicht richtig und somit kam keine Verbindung zum Steuergerät zustande.

Versuch ´mal den Stecker, wenn der Scheinwerfer eingerastet ist, nochmal etwas ranzudrücken.

Bei mir hat es geholfen. Vielleicht klappt es.

Viel Glück.