

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „Joyflight“ vom 19. Juli 2016 um 11:34

Ja nee is klar 😊

Standheizung ist nicht programmiert, brauchen wir nur ganz selten (dann sind wir aber froh drum) und ausserdem hätte es innendrin dann ja auch ziemlich warm sein müssen - war es aber heute früh nicht.

Nochwas dazu: das Geräusch war nicht unbedingt 100%ig gleichmäßig. Ist mal so ein wenig stärker und auch wieder schwächer geworden. Ist das evtl. eine Umwälzpumpe? Hatte erst Angst, dass da schon wieder ein Mangel an elektrischer Energie Schuld sein könnte - das wars aber (noch) nicht, denn der Anlasser, der ja richtig Strom braucht, hatte einwandfrei den Motor starten können. Allerdings war ich erst erschrocken, dass beim Schlüsselumdrehen zunächst nichts ging aber ich hatte nur vergessen, das Bremspedal zu treten... 😞

Danke übrigens jetzt weiß ich immerhin, wozu der Topf ist