

Herrenloses Kabel im Bereich Innenraumfilter gefunden. Idee?

Beitrag von „macko“ vom 23. Juli 2016 um 10:13

Hi,
vermutlich von irgendeinem Stellmotor oder Temperatursensor.

Schon mal mit VCDS gespielt, ob Du im Bereich Klima eine Fehlermeldung hast?

Gruss
Marco