

# Touareg 7L Fehler Fehlercode klemme 30

Beitrag von „Hugin22“ vom 24. Juli 2016 um 18:56

Hallo ich habe meinen Touareg 1 heute ausgelesen kann mir einer helfen bei der Fehlerbehebung..danke

VCDS Version: DRV 15.7.1 Läuft mit Windows 10 x64

Datenstand: 20151007

<http://www.Ross-Tech.de>

Sonntag,24,Juli,2016,09:44:13:05031

Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36

37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ4D029522 Kilometerstand: 268730km

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BAC.lbl

Teilenummer SW: 070 997 016 E HW: 028 101 125 8

Bauteil: R5 2,5L EDC G001SG 9195

Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ3Z0C1104695

Codierung: 0011172

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 1C304C5FDCB860DEA1-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Readiness: 0 0 0 X 1

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl

Teilenummer: 7L0 907 379 D

Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0108

Codierung: 0004353

Betriebsnr.: WSC 76520 123 01233

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/21933-touareg-7l-fehler-fehlercode-klemme-30/?postID=283690#post283690>

VCID: 3A7CAAC7764C3EEE53-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl  
Teilenummer SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21  
Bauteil: Kessy 6400  
Codierung: 0000234  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 2C509C9F8C18905ED1-50E6

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX  
Bauteil: ELV XXXX

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb  
Teilenummer: 7L6 907 040 D  
Bauteil: CLIMAtronic R/L X 2714  
Codierung: 0001030  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 316E8DEBAB3AFDB6E2-5072

2 Fehlercodes gefunden:  
02100 - Stellmotor für Fußraumklappe (V261)  
000 - - - Sporadisch  
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)  
000 - - - Sporadisch

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb  
Teilenummer: 7L6 937 049 K

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/21933-touareg-7l-fehler-fehlercode-klemme-30/?postID=283690#post283690>

Bauteil: 2703  
Codierung: 0103652  
Betriebsnr.: WSC 76520 123 01233  
VCID: 4480D43F0488781E39-5000

1 Fehler gefunden:  
00907 - Eingriff Lastmanagement  
000 - -

---

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 601 D  
Bauteil: 01 Airbag 8.4E+ H07 0951  
Codierung: 0012337  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 244074BFE4C8581E19-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl  
Teilenummer: 7L6 953 549 D  
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301  
Codierung: 0000031  
Betriebsnr.: WSC 76520 123 01233  
VCID: 4088D82F1090643E1D-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl  
Teilenummer: 7L6 920 880 M  
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935  
Codierung: 0007111  
Betriebsnr.: WSC 76520 123 60170

VCID: 418EDD2B1B9A6D3612-5072

1 Fehler gefunden:

00464 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503)

004 - kein Signal/Kommunikation

-----  
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl

Teilenummer: 7L6 815 071 A

Bauteil: Standheizung E1MAC 0121

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 306888EFA030F4BEED-5000

1 Fehler gefunden:

00664 - Kraftstoffvorratsanzeige

002 - unterer Grenzwert unterschritten

-----  
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl

Teilenummer: 6N0 909 901

Bauteil: Gateway K<>CAN 0101

Codierung: 0000006

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 70E848EF60B0B4BEAD-5072

1 Fehler gefunden:

00464 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503)

004 - kein Signal/Kommunikation

-----  
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl

Teilenummer: 0AD 927 755 BF

Bauteil: TRANSFERCASE 2122

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 0008182F5010A43E5D-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\3D0-909-157.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 157  
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) X012  
Codierung: 0000003  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 66C42EB752746A0EC7-5000

1 Fehler gefunden:

00492 - Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung  
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN

-----  
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb  
Teilenummer: 7L6 907 553 B  
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650  
Codierung: 0015520  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3878B0CF48402CFEA5-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: DRV\3D0-909-158.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 158  
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) X012  
Codierung: 0000003  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 67DA23B3557E7306FC-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl  
Teilenummer: 7L0 959 933 D  
Bauteil: MN HSG 3213  
Codierung: 0000065  
Betriebsnr.: WSC 76520 123 60170  
VCID: 3D76A1DB676209D676-4A3A

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 A  
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0104

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 A  
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0104

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703  
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0104

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704  
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0104

1 Fehler gefunden:  
00107 - Signal Zentralverriegelung SAFE/LOCK hinten links  
008 - unplausibles Signal - Sporadisch

---

Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V1.clb  
Teilenummer: 7L0 955 119 F  
Bauteil: Front Wiper 2416  
Codierung: 0000002  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832  
VCID: 377AB3F3455E2386AC-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!

Teilenummer: 7L6 035 729 K

Bauteil: CIB PAH HW 202 SW 0258

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 3E74A6D76A6412CE6F-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende------(Dauer: 10:28)-----