

# Touareg 7L Fehler Fehlercode klemme 30

Beitrag von „Hartl“ vom 24. Juli 2016 um 20:33

Wenn du einen "Originalen" vom 😊 eingebaut hast, dann würde ich

- Kabel vom Geber zum Steuergerät durchmessen
- Öldruck mit Manometer überprüfen.