

# Touareg 7L Fehler Fehlercode klemme 30

**Beitrag von „Hugin22“ vom 24. Juli 2016 um 20:43**

Meinst du ölpumpe..aber warum erst ab 90 grad..öl ist 0w30 drin vorher war 5w30 drin stand drin wurde sogar von vw gemacht