

Anhängekupplung Problem Touareg R5 Baujahr 10/2007

Beitrag von „koech“ vom 28. Juli 2016 um 10:06

[Zitat von noehan](#)

...bezüglich Anhängersteuergerät bin ich Euch noch die Antwort schuldig...

Ist zwar schon etwas her, aber ich wollte mal nachfragen, ob das Problem jetzt inzwischen gelöst werden konnte? Ich habe nämlich haargenau das gleiche Problem und meine Anhängerkupplung (Original, schwenkbar) wurde auch nachgerüstet. Was mich etwas wurmt, daß laut Sicherheitsbelegungsplan auf dem Stecker T12h Pin 2 das schwarz/blau Kabel von der Sicherung SC41 (Sicherungskasten vorne rechts in der Schalttafel) kommen soll. Allerdings habe ich im Sicherungskasten keine Sicherung bei 41 drin und es ist auch kein Kontakt eingesteckt. Da man so aber an den Stecker nicht ran kommt muß ich erstmal die Seitenverkleidung etwas ausbauen um zu prüfen ob da jetzt Strom vielleicht von einem anderen Kabel kommt oder nicht.